





# TROUVEZ LA DIFFÉRENCE

Repérez les AeroBear\* identiques



## PARENTS

Plus de 60 % des Canadiens souffrant d'asthme ne le contrôlent pas.<sup>1</sup> L'une des raisons principales de ce manque de contrôle, c'est l'emploi d'une mauvaise technique d'inhalation.

L'indicateur **Flow-Vu\*** — que l'on retrouve uniquement sur les CRV de marque **AeroChamber\*** — aide à assurer que l'inhalation s'effectue correctement.

**Facile d'obtenir une couverture d'assurance** — Si vous n'êtes pas couvert par un régime d'assurance public, la plupart des régimes offerts en milieu de travail requièrent simplement que le reçu et l'ordonnance avec votre réclamation.

Utilisez la chambre **AeroChamber Plus\* Flow-Vu\*** avec votre inhalateur.



Masque Petit 0 – 18 mois



Masque Moyen 1 – 5 ans



AC\* Girlz\* / AC\* Boyz\* 5 ans +



Embout Buccal 5 ans +



Masque Grand 5 ans +



Aero-Go\* Accessoires

[www.aerochamber.com](http://www.aerochamber.com)

<sup>1</sup> Asthma Society of Canada, 2007 Special Information Supplement.